



automatic length measuring by TigerStop™

**WARNING** Keep work area clean. Do not use machine in a dangerous environment. Using power tools in damp or wet locations or in rain can cause shock or electrocution. Do not operate near flammable liquids or in gaseous or explosive atmospheres. Keep work area well-lit to avoid accidental injury. Wear proper apparel, no loose clothes or jewelry. Wear non-slip footwear, safety glasses, ear protection, and a dust mask. Use only 3-wire extension cords that have 3-prong grounding-type plugs and 3-pole receptacles that accept the tool's plug. Do not operate the machine under the influence of drugs or alcohol. Operation only by qualified personnel.

**AVERTISSEMENT** Gardez la zone de travail propre. N'utilisez pas la machine dans un environnement dangereux. Utilisation d'outils électriques dans des endroits humides ou moisés ou dans la pluie peuvent causer un choc ou d'électrocution. Ne faites pas fonctionner près de liquides inflammables ou gazeux ou dans des atmosphères explosives. Gardez la zone de travail bien éclairée pour éviter les blessures accidentelles. Portez des vêtements conviviaux, pas de vêtements amples ou de bijoux. Portez des chaussures antidérapantes, lunettes de sécurité, protecteurs d'oreilles et un masque de poussière. Utilisez uniquement des cordons d'extension de 3 fils avec 3 broches, et réceptacles de 3 pôles correspondant à la fiche de l'outil. Ne faites pas fonctionner la machine sous l'influence de drogues ou d'alcool. Opération uniquement par un personnel qualifié.

**ADVERTENCIA** Mantenga limpia el área de trabajo. No use la máquina en lugares peligrosos. El uso de herramientas eléctricas en lugares húmedos o mojados o bajo la lluvia puede provocar descargas eléctricas o electrocución. No opere herramientas eléctricas cerca de líquidos inflamables o en atmósferas gaseosas o explosivas. Mantenga su área de trabajo bien iluminada para evitar lesiones accidentales. Use indumentaria adecuada, no ropas o alhajas holgadas. Use calzado antideslizante, lentes de seguridad, protección auditiva, y máscaras faciales. Use solamente cables prolongadores de 3 conductores con enchufes a tierra de 3 patas y tomacorrientes tripolares que se adapten al enchufe de la herramienta. No opere la máquina si está bajo el efecto de drogas o alcohol. Operación solamente por personas calificadas.

## Calibrate

Calibrage  
Calibrar

1



2



6

In

Start

Move  
Mover  
Mover

8'6-5/8"



8

Ft

6

In

5

/

8

Start

8' 6.625"



8

Ft

6

.

6

2

5

Start

Increment

Incrément  
Empujón



## Set Material Width

- 1**   W= 4.000IN
- 2**  **3** In **5** / **8** **Start**

## Set Cut Angle

- 1**    A= 0.000de
- 2**  **4** **5** **Start**

## Operation



Interior dimension for left stiles



Interior dimension for double miter cuts



Interior dimension for right stiles

**Turn Crown and Miter Pro System ON**

**1**    A= 45.000de

**2**  **0** 

**Set Width of Molding**

**1**   W= 4.000IN

**2**  **3** In **5** / **8** 

**Pivot Point Adjustment**

**1** **Calibrate** SawGear

**2**    

**3**  



**4**  **6** In 

**5**  

**6**  **6** In 

## Sample List



First Angle	Piece Length	Final Angle
45° Outside	5 in	90° Outside
90° Outside	21 3/16 in	81.5° Inside
81.5° Inside	7 3/8 in	90° Inside

**1**   First Angle: A= 90.0I, S=45.0<



Inside or Outside

**2**  **4** **5**  A= 45.00, S=67.5>



**3** S=67.5> **Set saw 67.5° Right,**  **Cut**

**4**   Piece Length: B= 12.000in

**5**  **5** In

**6**   Final angle: A= 90.0I, S=45.0<

Inside or Outside

**7**  **9** **0**  A= 90.0I, S=45.0<

**8** S=45.0< **Set saw 45° Left,**  **Cut**

**Button Functions using Crown & Miter Pro**



Set Width of molding




Enter first angle





Enter piece length



Enter final angle



**Screens using Crown & Miter Pro**



## Setup

Démarrage  
Arrancar

- 1  
- 2  1 ,  2 ,  3  
English      Español      Français
- 3  4 ,  6  
Metric      Inch
- 4  7 ,  9  
Saw is Left      Saw is Right

## Repeat Setup

Répéter Démarrage  
Repetir Arranque

- 1   

## Set Increment

Fixer l'incrément  
Fijar el empujón

- 1  
- 2  .    
- 3  